

2024. 6.

- 제322회 서구의회 제1차 정례회 회기 중 사회도시위원회 -

현장방문 활동 결과보고



광주광역시 서구의회
[사회도시위원회]

- 제322회 서구의회 제1차 정례회 회기 중 사회도시위원회 -

현장방문 활동 결과보고(안)

1. 추진개요

- 목 적 : 제322회 서구의회 제1차 정례회 회기 중 현장방문활동을 통해 운영·관리사항 등을 점검하고 문제점과 개선사항을 파악하여 발전 방안을 제시코자 함
- 일 시 : 2024. 6. 19.(수) 14:00 ~ 16:00
- 장 소 : 2개소(금호동 아파트 지반침하 현장, 풍암동 금당산 옹벽)
- 인 원 : 8명(사회도시위원회 위원 및 직원)

2. 추진방향

- 지반침하 현장 현황 파악
- 현장 운영현황 등 실태점검을 통한 문제점 파악 및 개선방안 제시
- 애로사항 등 현장의 다양한 의견청취
- 주민편의 및 효율성 제고방안 강구

3. 방문인원

구 분	위 원 명	수 행 직 원	비 고
위 원 장	전 승 일		
부위원장	임 성 화	전문위원 : 진 태 호	
위 원	김 태 진, 김 옥 수	직 원 : 백 두 산	
위 원	윤 정 민, 오 미 섭		
계	6명	2명	

4. 방문결과

방 문 지	처리요구 및 참고사항
<p>금호동 지반침하 아파트</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 계측기 관측 수치 관련 지적 <ul style="list-style-type: none"> - 계측기 3EA 설치(6월 11일)되었으나 2주 후에 결과 나옴에 따라 수치 확인 불가 - 계측기 성능 및 작동원리 불분명...계측 결과 신뢰도 의문 <input type="checkbox"/> 계측기 설치된 곳 외에 지반침하 상당수 발견 <ul style="list-style-type: none"> - 관리소장에 따르면 매주 0.002mm 이격, 하부 30cm 침하 <input type="checkbox"/> 아파트 벽 크랙 이격 계측기 설치 필요성 제기 <input type="checkbox"/> 市 소관 상임위원회에서 현장 방문 및 대책 마련 촉구해야 함. <input type="checkbox"/> 요구사항 <ul style="list-style-type: none"> - 계측 방법·결과 사회도시위원회 공유 - 지하철공사 상수도 파열(3차례)의 원인 및 유실량 현황, 조치 사항에 대해 광주시상수도본부에 자료 요구 - 지반 침하 등 주요 원인인 지하철 공사의 시행사(도시철도공사)에서 적극적으로 원인 규명 및 해결에 나서도록 강력한 요구 (사회도시위원회 등 입회하여 시추조사...정확한 지반침하 원인 파악) - 광주광역시에 지반침하 발생한 지하철 공사 구간 안전진단 촉구 - 지하철 공사 현황판 미비(공사기간 미표시 등)에 대한 조치 요구 <p>※서구청 담당 부서는 위의 사항들을 책임 주체인 市에 전달하여 조속한 처리가 될 수 있도록 추진 바람</p>
<p>풍암동 금당산 옹벽 (풍암동 1156 일대)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 풍암동 금당산 옹벽 벽화 및 담쟁이덩굴 구조물 관련 지적 <ul style="list-style-type: none"> - 벽화옹벽 간격이 좁아 덩굴이 벽화를 덮어버림에 따라 매년 관리 비용이 추가적으로 지출되고 있음 - 덩굴 유도 구조물 부식 우려, 조형물 안 목재 썩는 문제 발생 <input type="checkbox"/> 요구사항 <ul style="list-style-type: none"> - 덩굴이 벽화를 덮는 문제 해결방안 마련 - 옹벽 청소, 유지관리 방안 및 덩굴 없는 빈 공간의 활용 계획 마련 - 부식 발생·우려 있는 조형물 유지관리 계획 마련 및 보수 (4천여만원 예산 '식물유도조형물', 재구실 못하므로 방안 강구 및 보고)

5. 방문사진



금호동 아파트 지반침하 현장



풍암동 금당산 응벽