

▶ 조남일 의원 구정질문 참고자료

<그림 1>



소각로 안에서 쓰레기 중 다량 과포장된 음식물이 완전 소각되지 않고 불완전 연소되어 그대로 배출된 것.

<그림 2>



수거단계에서는 소각용으로 부적합한 쓰레기를 수거불능 딱지를 붙여 그대로 방치하는 사례

<그림 3>







쓰레기 분리수거대를 8-10개 이상 설치하여 재활용을 극대화하는 타 자치단체의 사례

<그림 4>



10년 이상 방치된 청소차량 세차장